



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Tallinn

04.11.2019 nr 7.2-6.2/2545

16.10.2019 toimunud paikvaatlusel Tallinna Allika lasteaias, aadressil J. Sütiste tee 7, Tallinn, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.2/2993-1.

Päästeameti Põhja päästkeskuse tuleohutuskontrolli büroo juhtivinspektor Kristina Keler, korrakaitseaduse §28 lg 1 ja lg 2, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

Anda käesoleva haldusakti adressaadile – Tallinna linnale (Tallinna Haridusameti (75014289) kaudu) Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Estonia pst 5a, 10143 Tallinn – järgmine ettekirjutus, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Tagada evakuatsiooniteed ja -pääsud kergesti identifitseeritavad varustades hoone evakuatsioonivalgustusega vastavalt kehtivatele nõuetele.

***Põhjendus:** paikvaatluse käigus tuvastati, et Tallinna Allika lasteaias, aadressil J. Sütiste tee 7, Tallinn evakuatsioonitee on osaliselt märgistatud ohutusmärkidega, kuid ei ole valgustatud ning sellest tulenevalt ei ole tagatud hoonest ohutu evakuatsioon. Siseministri määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele,“ §55 lg 2 kohaselt peab enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamiststarbe kohaselt, evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Sama määruse §45 lg 2 p1 kohaselt peab evakuatsioonitee olema kergesti tuvastatav, tähistatud vastava märgistusega, lihtsalt juurdepääsetav ja kasutatav ning §32 lg 1 kohaselt on väljapääsutee valgustus ettenähtud ohtu sattunud inimeste evakuatsiooniks vajalikku tee ning sellel paiknevate tuletõrje- ja päästevahendite ning esmaabipunktide kiireks leidmiseks ja ohutuks kasutamiseks. Sama määruse § 34¹ lg 2 kohaselt ohutusmärk peab olema valgustatud nii, et evakuatsiooni ajal on see märk selgelt näha ning märgil olev tekst on hästi loetav ja sümbolid nähtavad. Tuleohutuse seadus §3 lg 1 p 1 kohaselt on isik kohustatud järgima tuleohutusnõuded. Sama seaduse § 6 lg 2 kohaselt tuleb ehitistes, kus on nõutud rohkem kui üks evakuatsiooni- või väljapääs ning evakuatsioonitee need tähistada vastava tuleohutusmärgiga. Kui evakuatsioonitee ei ole kergesti indentifitseeritav ei ole tagatud ohutu evakuatsioon ning võib tekkida reaalne oht inimeste elule ja tervisele.*

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p1 ; §6 lg 2

Siseministri määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele„ §55 lg 2; §45 lg 2 p 1; § 32 lg 1; § 32 lg 2 p 3 ja p 6

Täitmise tähtaeg : 01.01.2020

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 500,00 (viissada) eurot.**

2. Paigaldada paanikavalgustus hoone sanitaarruumidesse.

***Põhjendus:** paikvaatluse käigus tuvastati, et Tallinna Allika lasteaia, aadressil J. Sütiste tee 7, Tallinn hoone sanitaarruumides (üle 10 m2) puudub paanikavalgustus. Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 1 järgi on kohustatud järgima tuleohutusnõudeid. Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 järgi on isik kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni. Siseministri 30.03.2017 määrus „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 33 lg 1 kohaselt paanikavastane valgustus on ette nähtud paanika tekkimise tõenäosuse vähendamiseks ja inimeste ohutu liikumise tagamiseks. Paanikavastane valgustus peab võimaldama inimestel jõuda kohta, kus evakuatsioonitee on nähtav. Sama määruse § 33 lg 2 järgi paanikavastase valgustuse toimimisajaks üks tund paigaldatakse tualett- või rietusruumi, mille üldpindala on rohkem kui 10 ruutmeetrit. Evakuatsioonivalgustuse mitte paigaldamise korral rikutakse Eesti Vabariigi õigusnorme, ei ole tagatud ohutu evakuatsioon ning võib tekkida reaalne oht isikute elule.*

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 1; § 3 lg 1 p 6

Siseministri 30.03.2017 määrus „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 33 lg 1, § 33 lg 2, § 55 lg 2

Täitmise tähtaeg: 01.01.2020

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 500,00 (viissada) eurot**

Juhul kui haldusakti adreassaad leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,

rescue@rescue.ee) või kaebus Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, lnhktallinn.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Põhja päästekeskus, Erika 3, 10416 Tallinn või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile pohja@rescue.ee .

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristina Keler

Põhja päästekeskuse

ohutusjärelvalve büroo

juhtivinspektor

+372 53991724

kristina.keler@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

- 1) Tallinna Haridusamet; haridusamet@tallinnlv.ee
- 2) Tallinna Allika Lasteaed; juhataja@allika.edu.ee