



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Tallinnas

6.03.3017 nr 7.2-6.2/426

17.02.2017.a toimunud paikvaatlusel Tallinna Kuristiku Lasteaia hoones aadressil Läänemere tee 46, Tallinn tuvastati õigusrikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.2/648-2.

Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Jelena Sibul, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

Anda käesoleva haldusakti adressaadile – Tallinna linnale (Tallinna Haridusameti kaudu), aadressil Läänemere tee 46, Tallinnas, Harjumaal asuva Tallinna hoonete ja sinna juurde kuuluva territooriumi omanikule, järgmine ettekirjutus, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

Tõendada dokumendiga lasteaia õppeklassi seinte katematerjali vastavust klassi C-s2,d1 nõuetele, dokumendi puudumisel asendada seinakate nõuetele vastavaga.

Ettekirjutuse põhjendamine. Paikvaatluse käigus tuvastati, et eesti keele õppeklassis seinad viimistletud materjaliga, mille sertifikaat lasteaia juhatusel puudub.

Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 2 ja p 6 kohaselt tuleohutuse tagamisel isik (kas füüsiline või juriidiline) on kohustatud kontrollima tema valduses oleva ehitise, ruumi ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust ning tagama ohutu evakuatsiooni. Ehitise osa vastavus olulistele tuleohutusnõuetele loetakse tõendatuks, kui see vastab majandus- ja taristuministri 2.06.2015.a määruses nr 54 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” ettenähtud piirväärtustele (§ 2 lg 3 p 1). Käesolev määrus sätestab, et ehitise osa peab tulekahju korral säilitama ettenähtud aja jooksul oma kandevõime nii, et hädaolukorral saaksid ehitises viibivad inimesed jõuda mõistliku aja jooksul ohutusse kohta (TuOS § 3 lg 1 p 6) ning päästemeeskonnal oleks võimalik inimesi päästa ning ohutum tuld kustutada. Haldusmenetluse käigus tuvastati, et õppeklassi seinakate võib mitte vastata 2013 Tallinna Kuristiku Lasteaia tuletõkkeseptsioonide moodustamise ehitusprojektis sätestatule, mille punkti 2.1.11 kohaselt lasteaia ruumide siseseinte tuletundlikkus peab vastama klassi C-s2,d1 nõuetele. Sein- ja laekatete uus klassimärgistus on määratletud vastab majandus- ja taristuministri 2.06.2015.a määruses nr 54 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” 7 lg 5 vastavalt lisas 6. Nimetatud lisast tulenevalt TP1 klassi IV kasutusviisiga (lasteaed) ehitises pindalaga $\geq 300\text{m}^2$ paiknevate ruumide siseseintele ja lagede pinnakihile esitatavad nõuded tuletundlikkusele on klass C-s2,d1, mis kaitseb selle taga oleva materjali määratud aja jooksul süttimise, söestumise ja muude kahjustuse eest (MTM 2.06.2015.a määrus nr 54 § 17 lg 1 ja

lg 2). Tundmatust ehitusmaterjalist seinaplaadid võivad vastata tuletundlikkuse osas nõutavast madalamale klassile, mis kehtivate nõuete järgi lasteasutuse hoones ei ole lubatud.

Alus : tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 2 ja p 6 ning

vastab majandus- ja taristuministri 2.06.2015.a määruses nr 54 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” § 2 lg 3 p 1; § 17 lg 1, lg 2 ja § 7 lg 5, lisa 6

Täitmise tähtaeg: 1.september 2017

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit- **sunniraha 200,00 (kakssada) eurot.**

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või kaebus Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida Päästeameti Põhja päästekeskust kirjalikult Erika tn 3, 10416 Tallinna linn, Harju maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil jelena.sibul@rescue.ee või pohja@rescue.ee 10 päeva jooksul arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

Märkus

27.02.2015.a riikliku tuleohutusjärelvalve ettekirjutuse nr 7.2-6.1/396-1 kehtivus on lõppenud, sest ettekirjutuses sisalduvad kohustused on nõuetekohaselt täidetud (HMS § 61 lg 2).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jelena Sibul

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Päästeameti Põhja päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud meiliaadressile elektrooniliselt:

Tallinna Haridusamet haridusamet@tallinnlv.ee

Tallinna Kuristiku Lasteaed info@kuristikula.edu.ee

+372 5196 7744

e-mail jelena.sibul@rescue.ee