

Haridusasutuse territooriumi olukorra hindamise põhimõtted	
Asfaltkatted	
hea	Katte pind ühtlase tasasuse ja kaldega, üksikud praod laiusega alla 0,5 cm. Servad sirged, üleminekud muudele pindadele sujuvad, ilma märgatava kõrgusvaheta. Hoonete perimeetris praod puuduvad. Augud puuduvad. Komistamisohu puudub. Vihmavesi voolab üle servade hoonetest eemale territooriumile või kaevudesse. Mõned väikesed lühiajalised loigud. Visuaalsel vaatlusel näivad pinnad siledad ja esteetilised.
rahuldav	Katte pind mõõdukalt ebatasane ja laineline. Järsud ebatasasused ja muhud puuduvad. Kohati praod laiusega kuni 1 cm, pragude ristumiskohtades üksikud augud läbimõelduga kuni 5 cm. Komistamisohu puudub. Teravad üleulatuvad servad puuduvad. Aktiivselt kasutatavas piirkonnas lühiajalised loigud. Pikaajalised loigud puuduvad. Jalgratadel sõit selleks ettenähtud alal ilma järskude pörutusteta ja kukkumisohtu. Vihmavesi ei kogune hoonete soklite ümber ega imbu seal läbi katte. Visuaalsel vaatlusel ohutunnet ei tekki.
mitterahuldav	Katte pind ebatasane, pikad ristuvad praod, pragude ristumiskohtades ja mujal üle 5 cm läbimõelduga augud lahtiste tükidega. Teravad üleulatuvad servad, komistamisohu. Jalgrattasõit selleks ettenähtud piirkonnas häiritud, kukkumisoht. Aktiivse kasutamise piirkonnas pikaajalised loigud. Vesi koguneb hoone sokli ümber.
ohtlik	Katte lagunenu, augud läbimõelduga üle 15 cm, kukkumisoht. Pikaajalised suured loigud. Vee kogunemine ja pragudest läbiimbumine sokli ümber. Pikaajaline vee kogunemine ja jää teke treppide ees
Kanaliseerimise loigud	
hea	Luugid standardsed, asfaldiga samas tasapinnas. Muruga samas tasapinnas, veidi kõrgemad või madalamad, kuid rõhtsad. Luugid ilma abivahenditeta mitteavatavad, terved. Komistamisohu ei ole. Kaevu ümbrus tasane, ühtlase kattega, tihe.
rahuldav	Luugid standardsed, raskestiavatavad, terved. Kaevud veidi vajunud, kõrguste vahe vastasservades kuni 3 cm. Parandusjäljed ümbritsevas kattes, komistamisohu ei ole. Jalgratadel sõit selleks ettenähtud alal ilma järskude pörutusteta ja kukkumisohtu. Visuaalsel vaatlusel kaane ümber läbijooksu jälgi ei ole.
mitterahuldav	Luugid standardsed, oluliselt viltu. Luugid raskesti avatavad, terved, kuid logisevad. Luugi ümber kate ebatasane, lagunemisjälgedega. Luugi ümbrus ebatasane. Komistamisohu. Jalgrattaga sõit häiritud, kukkumisoht. Luugi ümber visuaalselt jälgitavad läbijooksukohad.
ohtlik	Mittestandardsed luugid. Standardsed luugid avatavad. Luugid katkised. Kaevu ümbruses asfalt lagunenu, auklik. Suured ebatasasused. Murus või pinnases uhtejäljed, augud. Kukkumisoht. Varisemisohu.
Välisestrepid	
hea	Trepiastmed nii piki- kui põikisuunas rõhtsad, terved, nurgad kulumata. Vesi ei jää astmetele. Astmed ühekõrgused- ja laiused. Standardile vastavad käsipuud olemas ja korras. Visuaalsel vaatlusel pinnad sirged, vigastusteta, konstruktsioon esteetiline.
rahuldav	Trepiastmed üldiselt terved, väikesed kõrvalekalded rõhtsusest, mis ei tekita ebamugavust või libisemisohu. Üksikud pragunenud katteplaadid ilma lahtiste kildudeta. Astmed ühekõrgused, väikeste vigastustega, mõõdukate kulumisjälgedega. Käsipuud olemas. Visuaalsel vaatlusel ohutunnet ei teki.
mitterahuldav	Jalaga tuntavad ebatasasused ja vigastused, tugevad kulumisjäljed. Läbivad väikesed augud pindades, paljastunud armatuur. Purunenud katteplaadid. Jää tekkimise oht astmetel. Erineva kõrgusega astmed. Komistamisohu. Käsipuud halvasti olukorras. Ebaesteetiline ohutunnet tekitav visuaalne pilt.
ohtlik	Suured vigastused, välja kukkunud tükid, läbivad suured augud, üleulatuvad teravad servad, murdekohad. Puudulik astmete toetus. Murenenu astmed,

	praod ja lahtised killud. Lahtine armatuur. Käsipuud puuduvad. Kukkumisoht. Libisemisoht. Varisemisoht.
Piirded ja väravad	
hea	Piirded sirged, üla- ja alaservad horisontaalsed. Postid vertikaalsed. Pinnad puhtad, siledad, ilma rooste, kooruva värvi või kattekihita. Pindade värv ühtlane. Piirde elemendid ilma vigastusteta, kompleksed. Väravad avanevad ja sulguvad vabalt, ei riiva muid konstruktsioone ega maapinda. Väravad varustatud turvasulguritega, lukustatavad. Piiretest ja väravatest ning väravate alt ei mahu läbi kassist oluliselt suurem loom.
rahuldav	Piiretel mõõdukas kõrvalekalle horisontaalsusest ja vertikaalsusest. Postid ja muud elemendid ei loksu. Mõõdukad roosteplekid ning värvi- ja pinnakahjustused. Katkised elemendid on parandatud või asendatud. Korduvast värvimisest või parandamisest põhjustatud pindade ebatasasus või –ühtlus. Puitosadel puuduvad silmnähtavad kahjustused mädanemisest või sammaldumisest. Pinnad ei vigasta kätt. Tavakasutuses riiete takerdumise oht puudub. Väravad avanevad ja sulguvad ilma pingutuseta, sulgurid ja lukud töökorras. Väravad varustatud turvasulguritega, lukustatavad. Piiretest ja väravatest ning väravate alt ei mahu läbi kassist oluliselt suurem loom. Visuaalsel vaatlusel ebameeldivaid emotsioone ei tekki.
mitterahuldav	Piiretel olulised kõrvalekalded horisontaalsusest ja vertikaalsusest. Postid ja muud elemendid loksuvad. Olulised rooste-, värvi- ja pinnakahjustused. Elemendid oluliselt deformeerunud, esineb katkiseid või puuduvaid osi. Kriimustusoht, riiete takerdumisoht. Väravad ning sulgurid avanevad ja sulguvad pingutusega. Piiretes, väravates ja väravate all avad millest mahub läbi kassist suurem loom, kuid mitte laps. Visuaalne pilt ebameeldiv.
ohtlik	Piiretel esineb varisemisohtlikke, läbiroostetanud või läbimädanenud elemente. Esineb lahtiseid või rippuvaid osi. Vigastusoht, takerdumisoht. Kooruv värv. Väravate avamisel ja sulgemisel tuleb kasutada jõudu. Piirdes avad, millest mahub läbi laps. Visuaalsel vaatlusel tekitab ohutunne.
Väljakud ja muru	
hea	Kogu pind ühtlaste kalletega, tasane, hooldatud. Servad sirged, astmed puuduvad. Olulised tallamisjäljed puuduvad. Mättad, väljaulatuvad juured, kivid, tüükad, augud jms. puuduvad. Vesi voolab või imbub ära. Väljaulatuvate elementide ümbrus hooldatud. Atraktsioonide ümbrus turvaline, turnimisvahendite ümber 2 m raadiuses muid elemente ei ole. Komistamisoht puudub. Pea äralöömise oht puudub. Taimestik hooldatud, torkavaid osi ei ole. Visuaalsel vaatlusel mulje esteetiline.
rahuldav	Pinnad mõõdukalt lainelised, mehhaaniliselt hooldatavad. Mõõdukad lohud ja künkad. Pikaajalised loigud puuduvad. Laste jooksmine ohutu. Atraktsioonide ümbrus turvaline, turnimisvahendite ümber 2 m raadiuses muid elemente ei ole. Tallamisjäljed atraktsioonide ümber. Väljaulatuvad kivid, tüükad, augud jms. puuduvad. Visuaalsel vaatlusel ebameeldivaid emotsioone ei tekki.
mitterahuldav	Pinnad ebatasased, mehhaaniline hooldamine raskendatud. Pindades väljaulatuvad juured, kivid jms. Uhteaugud või rennid. Pikaajalised loigud. Kukkumisoht. Taimestik hooldamata, kuivanud oksad. Oluliselt viltused puud. Visuaalne mulje ebameeldiv
Valgustus	
hea	Kogu territoorium valgustatud. Parkmetsa alune vaadeldav. Parklad, väravad, teed ja rajad valgustatud. Hoonete ümbrus ja ukсед valgustatud. Kõik mänguväljakud kasutatavad ka pimedal ajal.
rahuldav	Hoonete ümbrus ja juurdepääsud valgustatud. Mänguväljakud vaadeldavad pimedal ajal. Tiheda haljastusega alal varjud, hämaralad. Parkmetsas hämaralad, kontuurid eraldatavad
mitterahuldav	Puudulik valgustus hoonete ümber. Jalgväravad, ukсед ja trepid hämarad.

	Korrast ära valgustid. Komistamisohht. Kõheduse tunne.
Varikatused ja paviljonid	
hea	Katusekate terve ja puhas, olemas servaplekid, vesi ei valgu seintele. Katuse kandekonstruktsioonid ja laudised terved, ilma veekahjustusteta, värvitud või immutatud, värv ühtlane. Seinad pragudeta. Seinad ja elemendid ei määri riideid. Puutepinnad siledad, pindudeta. Põrandad horisontaalsed, siledad, ühtlased. Puitpõrandad ei vaju astumisel läbi. Visuaalsel vaatlusel mulje esteetiline.
rahuldav	Katusekate ilma silmnähtavate aukudeta, olulise sammaldumiseta. Vesi ei valgu seintele ega konstruktsioonidele. Katuse kandekonstruktsioonidel üksikud pindmised lühiajalised veeplekid, hallitus puudub, seened puuduvad. Kiviseintes üksikud peenikesed raod. Puutepinnad ei kriimusta, riided ei takerdu. Põrandad sirged, komistamisohht puudub. Puitpõrandad vajuvad veidi läbi täiskasvanu all, ohutunne puudub. Põrandatele vesi ei valgu, loigud puuduvad. Vähesed tilkumisjäljed põrandal. Käega raputades konstruktsioonid ei loksu.
mitterahuldav	Nähtavad augud katusekattes, oluline sammaldumine. Vesi valgub konstruktsioonidele, katuse kandekonstruktsioonid terved, veelaigud, algava pehkimise tunnused. Hallituse ja seente tunnused. Käega raputades konstruktsioonid loksuvad või deformeerivad. Põrandatel veeloigud. Põrandad vajuvad oluliselt läbi, augud, komistamisohht. Visuaalne pilt ebameeldiv.
ohtlik	Katusekattes tükid puudu. Kandekonstruktsioonidel olulised kõdunemise tunnused, läbimädanemise tunnused, kandevõime kadu. Roovid lagunened. Puuduvad ja rippuvad osad. Kiviseintel ristuvad ja läbivad horisontaal- ja vertikaalpraod, seina osad ebaühtlaselt vajunud. Irdumistunnustega seinaosad. Varisemisohht, kukkumisohht. Ohutunne.
Ohtlikud puud	Üle 1 m pikkused kuivanud oksad. Murdunud rippuvad üle 1 m pikkused oksad. Enam kui 1 m jämedused remmelgad. Õõnsad puud. Seentega või muude kõdunemistunnustega puud. Silmatorkavalt längus puud. Haigustunnustega puud.
Mootorsõidukite liiklemine territooriumil	
hea	Parkimis-, teenindus- ja laadimisala muust territooriumist piirdega eraldatud. Regulaarset mootorsõidukite liiklust ja parkimist lastele avatud alal ei toimu. Laste regulaarset liikumist sõidualal ei toimu.
rahuldav	Liikluseks ja lastele määratud alad selgelt eraldatud, piirded puuduvad. Nähtavus hea, varjavaid objekte (hekid, puud, konstruktsioonid, seadmed jms) transpordi ja laste alade vahel ei ole. Laste ootamatu ilmumine liiklusvahendi ette või taha ebatõenäoline. Personali vaateväli mängualalt transpordialale vaba.
ohtlik	Mänguväljakud mootorsõidukite kasutusala vahetus läheduses, piirded puuduvad. Vaadet varjavad objektid (hekid, puud, konstruktsioonid, seadmed jms) mängualalt transpordialale ja vastupidi. Laste ootamatu ilmumise võimalus.