



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Tallinn

01.02.2019 nr 7.2-6.2/241

17.01.2019 toimunud paikvaatlusel Tallinna Pelguranna Lasteaias aadressil Pelguranna 49, Tallinn, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.2/11-3.

Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Liis Sindeva, võtnud aluseks korrakehtsuse § 28 lg 1 ja lg 2, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda käesoleva haldusakti adressaadile – Tallinna linn (Tallinna Haridusameti (75014289) kaudu), Estonia pst 5a, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 10143 Harju maakond – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Paigaldada pööningule ja keldrisse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) andurid.

Paikvaatlusel tuvastati, et pööningul ja keldris puuduvad ATS andurid. Direktori selgituste kohaselt on pööning kõrgem kui 1,5 m.

Siseministri 7. jaanuari 2013. a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” § 5 lg 3, mis sätestab, et hoonele projekteeritakse üldjuhul kogu hoonet hõlmav tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Kui tulekahjusignalisatsioonisüsteem ei hõlma hoonet kogu ulatuses, siis peab olema tulekahju korral tagatud kõigi ohus olevate isikute teavitamine. Sama määruse § 6 lg 3 p 2 kohaselt varustatakse anduritega pööning kõrgusega alates 1,5 m.

ATS andurite puudumine suurendab riski elule ja varale, kuna ei ole tagatud tulekahju kohene avastamine.

Alus: siseministri 07.01.2013. a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” § 5 lg 3; § 6 lg 3 p 2

Täitmise tähtaeg: 28.02.2019

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 500,00 (viissada) eurot.**

2. Likvideerida evakuatsioonivalgustuse kuuhoolduse käigus tuvastatud puudus.

Paikvaatlusel selgus, et evakuatsioonivalgustuse kuuhoolduse käigus tuvastatud puudus (1

valgusti vajab välja vahetamist) on likvideerimata.

Tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 punkti 5 kohaselt on turvavalgustus (sh evakuatsioonivalgustus) tuleohutuspaigaldis. Sama seaduse § 31 p 1 kohaselt on tuleohutuspaigaldise omanik kohustatud tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidavuse ja § 32 lõike 1 kohaselt tuleb tuleohutuspaigaldist kontrollida ja hooldada ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et see täidaks oma otstarvet. Mitte töökorras turvavalgustus ei täida oma otstarvet ohutu evakuatsiooni tagamiseks.

Alus: Tuleohutuse seadus § 30 lg 1 p 5, § 31 p 1, § 32 lg 1.

Täitmise tähtaeg : 28.02.2019

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 200,00 (kakssada) eurot.**

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või kaebus Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Põhja päästikeskus, Erika tn 3, 10416 Tallinna linn, Harju maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile pohja@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Sindeva

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Põhja päästikeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

1) Tallinna Haridusamet, haridusamet@tallinnlv.ee

2) Tallinna Pelguranna Lasteaia direktor Reelika Täht, direktor@pelgurannala.edu.ee

+372 53043968

liis.sindeva@rescue.ee